




VOORGEVEL



ACHTERGEVEL




ZIJGEVEL




VOORGEVEL





ACHTERGEVEL




ZIJGEVEL




ZIJGEVEL



BEGANE GROND



VERDIEPING



ZOLDER

de tekeningen met de hierop vermelde afmetingen kunnen afwijken van de werkelijke toestand en zijn slechts ter informatie. Woonservice Meander kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen.